



DEUTSCHER ULTRALEICHTFLUGVERBAND e.V.

**Lufttüchtigkeitsanweisung**  
**LTA-Nr.: DULV-2020-001 Revision 2**  
**Datum der Bekanntgabe: 03.11.2020**  
*Diese Revision ersetzt die LTA 2020-001 vom 28.07.2020*

**Luftsportgeräte-Muster:**  
Ultraleicht-Hubschrauber COAX 2

**Maßnahmen einer anderen Stelle:**  
keine

**Geräte-Nr.:**  
950-17 1

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Service Bulletin\_SB-0006 vom 07.10.2020

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**  
Ultraleicht-Hubschrauber COAX 2 mit D-Motor

**Anlass:**  
Der Motorausfall während des Landeanfluges am 07.05.2020 mit einem COAX 2 wurde nunmehr abschließend vom der Fa. EDM untersucht. Die Fehlerquelle wurde im ECU Kabelbaum verortet und mit dem obengenannten Service Bulletin beantwortet.

**Maßnahmen:**  
Die Stilllegung des UL-Hubschraubers wird hiermit aufgehoben unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen des Service Bulletin umgesetzt worden sind.

**Fristen:**  
Sofort (ab 03.11.2020)

**Begründung:**  
Durch die Feststellungen des Prof. Dr.-Ing. Neitzke wurden Defekte am ECU-Kabelbaum identifiziert und durch werkseigenen Versuche dazu bestätigt. Mit dem vorliegenden Service Bulletin kann dieser evtl. Defekt an den betroffenen Fluggeräten untersucht und ggf. behoben werden.

gez.: **Jo Konrad**, Vorsitzender DULV und **Jörg Seewald**, DULV Technik

**Rechtsbehelfsbelehrung:**  
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Ultraleichtflugverband e.V., Mühlweg 9, 71577 Großerlach-Morbach einzulegen.  
Ein eventueller Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr. 5, 70178 Stuttgart, kann auf Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung jedoch ganz oder teilweise wiederherstellen bzw. anordnen.