



Firma AutoGyro / HTC • Dornierstr. 6A • 31137 Hildesheim

AutoGyro / HTC
Inh. O. Birkner
Dornierstr. 6a
31137 Hildesheim
Telefon: 05121 741338
Fax: 05121 741351
E-Mail: o.birkner@auto-gyro.com

An alle Halter des MT03

Ihr Zeichen, vom

Unser Zeichen, vom

Telefon, Name
05121 - 741338, Birkner

Datum
14.07.2006

Sicherheitsmitteilung:

Anlaß:

Bei einem MT03 wurde bei der Vorflugkontrolle festgestellt, dass der hintere rechte Sicherungsring im rechten Spannschloss des Seitenruderseiles gefehlt hat. Dies kann zur Folge haben dass der Bolzen heraus fällt und somit die Anlenkung des Seitenruders nicht mehr gegeben ist.

Vermutlich ist ein Gast bei Einsteigen mit dem Schuh oder einem Kleidungsstück so unglücklich in dem Ring hängen geblieben, dass dieser vollständig gestreckt wurde und dann heraus fiel.

Maßnahme:

Die Ringe sind durch Splinte mit dem Maß 2,5 * 22 mm zu ersetzen.

O. Birkner